



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

Утверждаю:
Руководитель рабочей группы
Заведующий МРДОУ №21
Овчинникова А.С.
05 февраля 2019 г.



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №21 «Золотой ключик» (МБДОУ №21)

1.2. Адрес объекта: 663614, Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, 30.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1471,3 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10392,93 кв.м

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 2014

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 17.07.2019, *капитального* -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №21 «Золотой ключик» (МБДОУ №21)

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 663614, Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, 31.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): МКУ «Управление образования Администрации города Канска».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кобринна, 26.

тел/факс 8(39161)3-25-59, электронная почта: uo-kansk@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление дошкольной образовательной услуги.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 169 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 1, 3, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 23,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), Нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; (да, нет) Да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; (да, нет) Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Да Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, С, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,С,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: частично доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения не возможны
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023-2030 г. в рамках исполнения Перспективного плана, программы «Доступная среда и пр.»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступны специально выделенные участки и помещения

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с МКУ «Управлением образования Администрации г. Канска».

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <https://sites.google.com/site/mkdouno9kolokolcikgkansk/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 05 » февраля 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «05» февраля 2019 г.
3. Решения Комиссии: частично доступно от «05» февраля 2019 г.

Заведующий МБДОУ №21

_____ А.С. Овчинникова

«05» февраля 2019 г.

АНКЕТА

(информация об объекте специальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №21 «Золотой ключик» (МБДОУ №21)

1.2. Адрес объекта: 663614, Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, 30.

1.3. Сведения о размещении объекта:

.- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1471,3 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10392,93 кв.м

1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта 2014

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 17.07.2019, *капитального* -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №21 «Золотой ключик» (МБДОУ №21)
Юридический адрес организации (учреждения) 663614, Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, 31.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования Администрации города Канска»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кобрина, 26.

тел/факс 8(39161)3-25-59, электронная почта: uo-kansk@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление дошкольной образовательной услуги.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте (в т.ч. с длительным пребыванием)), с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 169 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 1, 3, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 23

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) Нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; (*да, нет*) Да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; (*да, нет*) Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) Есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) Нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения не возможны
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 21
_____ А.С.Овчинникова
от «05» февраля 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Золотой ключик» (МБДОУ № 21)

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 14713,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10392,93 кв.м

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 2014

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 17.07.2019, *капитального* -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Золотой ключик» (МБДОУ № 21)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 663614, Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, 31.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования Администрации города Канска»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кобриня, 26.

тел/факс 8(39161) 3-25-59, электронная почта: uo-kansk@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация образовательных программ: основная образовательная программа дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, специального (коррекционного) образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 1, 3, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 23

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) Нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* (*да, нет*) Да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* (*да, нет*) Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет*) Есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: (*да, нет*) Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, С, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, С, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, С, У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: частично доступно

4. Управленческое решение (текущий ремонт)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023-2030 года в рамках исполнения Перспективного плана, программы «Доступная среда и пр.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступны специально выделенные участки и помещения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) частично доступно

4.4. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.5. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); с МКУ «Управление образования Администрации города Канска»

4.6 Согласование с общественными организациями инвалидов с Всероссийским обществом инвалидов г. Канска;

Руководитель рабочей группы:

Заведующий МБДОУ № 21 Овчинникова Александра Сергеевна _____
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель, Цыба Светлана Леонидовна _____
(Должность, Ф.И.О.)

Заведующий хозяйством, Сенгес Оксана Николаевна _____
(Должность, Ф.И.О.)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05» февраля 2019 г.**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Золотой ключик» (МБДОУ № 21)Наименование объекта, адрес: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, 30

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	Нет доступных элементов информации об объекте	(Г,С,У)	Обеспечение входов для приведения в соответствие с требованиями Установка доступных элементов информации об объекте	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	Бордюр на пересечении с тротуаром более 0,04 м. при входе на территорию. Старое асфальтовое покрытие на пути подхода к группе.	(Г,С,У)	1.Сделать плавный спуск с бордюра на территорию. 2..Заменить бордюр на пересечении тротуара с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения - высота не более 0,04 м(при условии финансирования)	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	Нет				
1.4	Пандус (наружный)	Нет				
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	Отсутствие обозначения и ограничение парковочных мест по площади, зоны для	(Г,С,У)	Установить обозначающие знаки, разметка зоны парковки	Индивидуальное решение с ТСР

I Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) на территорию	ДП-И (Г,С,У)	индивидуальное решение с ТСР
Путь (пути) движения на территории	ДП-И (Г,С,У)	индивидуальное решение с ТСР
Лестница (наружная)		
Пандус (наружный)		
Автостоянка и парковка	ДЧ-И (Г,С,У)	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: частично доступно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 05 » февраля 2019 г.**1. Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Золотой ключик» (МБДОУ № 21)Наименование объекта, адрес: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, 30

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	Не достаточная длина поручней с двух сторон. Не одинаковая геометрия ступеней. Ступени без шероховатой поверхности, ширина проступей мене 0.3 м, высота подъёма ступеней более 0.15 м	(Г,С,У)	Установить поручни с двух сторон. Сделать ступени с одинаковой геометрией, с шероховатой поверхностью, шириной проступей не менее 0.3 м, и высотой подъёма не более 0.15 м	Индивидуальное решение с ТСП
2.2	Пандус (наружный)	Есть	Материалы несущих конструкции пандусов - негорючие Высота одного подъема (марша): - 0,5 м (при уклоне до 8%)	(Г,С,У)	Требуется установка напольного покрытия	Индивидуальное решение с ТСП

			<p>Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,47 м Длина пандуса: 7,40 м Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): все - с двух сторон.. Отсутствие напольного покрытия пандуса- противоскользящего</p>			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	<p>Поверхность площадки требует ремонта. Нет вывески с наименованием объекта, режимом работы и видом предоставляемых услуг выполненной шрифтом брайля</p> <p>Отсутствие водоотводов и решёток водосборных</p>	(Г,С,У)	<p>Требуется ремонт поверхности: устранение трещин, проседания бетона, поднятие до уровня порога двери входной. (при условии финансирования) Установить вывеску с наименованием объекта, режимом работы и видом предоставляемых услуг выполненную шрифтом брайля(при условии финансирования)</p> <p>Установка водоотводов и решёток водосборных</p>	Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	Есть	<p>Крепление двери с с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто», порог выше 0.025 м, дверное полотно без смотровой панели, Отсутствие яркой, контрастной маркировки на уровне от 1,2м до 1,5м от поверхности пути</p>	(Г,С,У)	<p>Установить яркую, контрастную маркировку на уровне от 1,2м до 1,5м от поверхности пути</p>	Индивидуальное решение с ТСР
2.5	Гамбур	Есть	<p>Покрытие пола не</p>	(Г,С,У)	<p>Провести работы</p>	Индивидуальное решение с

		соответствует, допускает скольжение при намокании		соответствующие требованиям против скольжения	ТСР
--	--	---	--	---	-----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Лестница (наружная)	ДП-И (Г,С,У)	индивидуальное решение с ТСР
Пандус (наружный)	ДП-И (Г,С,У)	индивидуальное решение с ТСР
Входная площадка (перед дверью)	ДП-И (Г,С,У)	индивидуальное решение с ТСР
Дверь (входная)	ДП-И (Г,С,У)	индивидуальное решение с ТСР
Тамбур	ДП-И (Г,С,У)	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05» февраля 2019 г.**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Золотой ключик» (МБДОУ № 21)Наименование объекта, адрес: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, 30

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	Поручни отсутствуют	(Г,С,У)	Установка поручней	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	Поверхность ступеней не шероховатая, нет рельефного обозначения этажей	(Г,С,У)	Сделать поверхность ступеней шероховатой, с рельефным обозначением этажей	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	Есть	Отсутствие технической возможности, по размерам в здании	(Г,С,У)	Установка не возможна	Технические решения не возможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Есть	Нет лифта	(Г,С,У)	Установка не возможна	Технические решения не возможны
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	Отсутствуют информирующие обозначения: помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки -- на высоте от 1,4 до 1,75м; -- дублирование	(Г,С,У)	Адоптировать эвакуационный путь, путём приобретения и разметки информирующих обозначений	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДП-И (Г,С,У)	индивидуальное решение с ТСП
Лестница (внутри здания)	ДП-И (Г,С,У)	индивидуальное решение с ТСП
Пандус (внутри здания)	ВНД	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Лифт пассажирский (или подъемник)	ВНД	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДП-И (Г,С,У)	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05» февраля 2019 г.**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Золотой ключик» (МБДОУ № 21)Наименование объекта, адрес: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, 30

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (группы)	Есть	Порог и перепад высот в дверном проёме превышает 0,025м	(Г,С,У)	Требуются ремонтные работы по заливанию бетоном, площадки со стороны входной двери	Индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	Специальные требования отсутствуют: вмонтированные системы индивидуального прослушивания; оборудованные фиксированные сидячие места; другие индивидуальные беспроводные устройства	(Г,С,У)	Приобретение и монтирование устройств	Индивидуальное решение с ТСП
4.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	Отсутствуют информирующие обозначения: помещений - - рядом с дверью, со стороны дверной ручки ---на высоте от 1,4 до1,75м; --дублирование рельефными знаками	(Г,С,У)	Путём приобретения и разметки информирующих обозначений	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Кабинетная форма обслуживания (группы)	ДП-И (Г,С,У)	индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма обслуживания	ДП-И (Г,С,У)	индивидуальное решение с ТСР
Бытовая комната (гардеробная)	ДП-И (Г,С,У)	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: частично доступно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1__ от «05» февраля 2019 г

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Золотой ключик» (МБДОУ № 21)Наименование объекта, адрес: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, 30

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	Не оборудована поручнями	(Г,С,У)	Установить настенные поручни возле унитазов, писсуаров, умывальников	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Умывальники	Есть	Не оборудованы поручнями	(Г,С,У)	Установить настенные поручни	Индивидуальное решение с ТСР

полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: частично доступно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05» февраля 2019 г**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Золотой ключик» (МБДОУ № 21)Наименование объекта, адрес: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, 30

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	-	Имеются не все средства	(Г,С,У)	Установка визуальных средств информации (при условии финансирования)	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	Есть	-	-	Имеются не все средства	(Г,С,У)	Установка акустических средств информации (при условии финансирования)	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют	(Г,С,У)	Установка тактильных средств информации (при условии финансирования)	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	<ol style="list-style-type: none"> 1. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ. 2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации. 3. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: <ul style="list-style-type: none"> - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. <p>Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Визуальные средства	ДУ	индивидуальное решение с ТСП
Акустические средства	ДУ	индивидуальное решение с ТСП
Тактильные средства	ВНД	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: частично доступно

СОГЛАСОВАНО:

Местное отделение общества инвалидов

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ №21

_____ А.С.Овчинникова

«05» февраля 2019 г.

Перспективный план образовательного учреждения по выполнению мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов (далее дорожная карта) на 2019-2023 гг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Золотой ключик» (МБДОУ № 21)

Наименование объекта, адрес: Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, 30

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению в установленные сроки, для обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Количество приобретаемого товара(выполняемой работы, оказываемой услуги)	Период выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Требуется ремонт поверхности: устранение трещин, проседания бетона, поднятие до уровня порога двери входной.	М куб..	5	2023 г. (По мере финансирования)	Заведующий А..С.Овчинникова
2.	Установка водоотводов и решёток водосборных	М.	5	2023 г. (По мере финансирования)	Заведующий А..С.Овчинникова
3.	Установить вывеску с наименованием объекта, режимом работы и видом предоставляемых услуг выполненную шрифтом брайля	Шт.	2	2023 г. (По мере финансирования)	Заведующий А..С.Овчинникова
4.	Отсутствие обозначения и ограничение парковочных мест по площади, зоны для парковки (стоянки) автомобиля	Шт.	1	2023 г (По мере финансирования)	Заведующий А..С.Овчинникова
5.	Установка поручней	Шт.	6	2023г. (По мере финансирования)	Заведующий А..С.Овчинникова
6.	Бордюр на пересечении с	М	10	2023г.	Заведующий А..С.Овчинникова

	тротуаром более 0,04 м. при входе на территорию.			(По мере финансирования)	
7.	Старое асфальтовое покрытие на пути подхода к зданию..	М	7	2025г. (По мере финансирования)	Заведующий А..С.Овчинникова
8.	Вмонтирование системы индивидуального прослушивания: оборудованные фиксированные сидячие места; другие индивидуальные беспроводные устройства	Шт.		2023г. (По мере финансирования)	Заведующий А..С.Овчинникова
9.	Оборудование на 1 этаже санитарно-гигиенических помещений поручнями	Шт.	8	2023 г. (По мере финансирования)	Заведующий А..С.Овчинникова
10.	Приобретение контрастной цветной полосы	М.	100	2023 г (По мере финансирования)	Заведующий А..С.Овчинникова
11.	Приобретение тактильных знаков	Шт.	80	2023 г. (По мере финансирования)	Заведующий А..С.Овчинникова
12.	Приобретение светозвукового информатора	Шт.	5	2023 г. (По мере финансирования)	Заведующий А..С.Овчинникова
13.	Приобретение тактильной полосы	М.	170	2023 г. (По мере финансирования)	Заведующий А..С.Овчинникова
14.	Приобретение резиновой противоскользящей дорожки для крыльца, пандуса	М.	20	2030 г. по мере финансирования	Заведующий А..С.Овчинникова

Исполнитель: Заведующий по хозяйству: _____ О.Н.Сенгес

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МБДОУ № 21
 _____ А.С. Овчинникова
 « 05» февраля 2019 г.

ПЛАН - ГРАФИК
 Образовательного учреждения по выполнению мероприятий по повышению значений показателей доступности
 для инвалидов объектов и услуг на 2019-2030 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Организационные мероприятия		
1.1.	Создание комиссии по решению вопросов формирования доступной среды жизнедеятельности детей инвалидов	2019-2030 гг.	Заведующий
1.2.	Внесение предложений по реализации инклюзивного образования в образовательной деятельности ДОУ	2019-2030 гг.	Старший воспитатель
1.3.	Освещение на сайте ДОУ вопросов по созданию безбарьерной среды для детей инвалидов	2019-2030 гг.	Ответственный за работу сайта воспитатель
1.4.	Проведение анализа готовности родителей учащихся инвалидов и детей с ОВЗ к переходу на инклюзивное образование	2019-2030 гг.	Заведующий хозяйством
2.	Совершенствование уровня медико – социальной реабилитации для детей инвалидов	2019-2030 гг.	Старший воспитатель
2.1.	Выявление детей инвалидов, имеющие медицинские показания к переходу на инклюзивное образование	2019-2030 гг.	Старший воспитатель
2.2.	Контроль мероприятий по реабилитации детей инвалидов и детей с ОВЗ	2019-2030 гг.	Старший воспитатель
2.3.	Проведение обучающих семинаров для педагогов участников программы инклюзивное образование	2019-2030 гг.	УО КК ИПК

